



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	buje o separador de martillos	24
2	disco porta martillos	4
3	flecha principal	1
4	martillo movil	12
5	perno sujetador de martillos	4
6	sub emsamblaje de llanta y rin	1
7	martillo fijo	5
8	tolva de descarga.	1
9	Marco o chasis principal	1
10	Chumaceras	2
11	tolva alimentación	1
12	Tolva de contención	1
13	eje para las llantas	1
14	criba	1
15	cuña	1
16	polea	1
17	llanta de caucho	2
18	perno para cerrado de tolvas	1
19	perno de la base del motor	2
20	placa fija de la base del motor	1
21	palanca tensora de banda	1
22	placa union de mecanismo de tensión	1
23	placa movil de la base del motor	1
24	perno de tolvas (alimentación y contención)	1
25	placa de retención de la materia prima a la entrada del molino	1
26	plaquita para regular el ingreso de materia prima	1
27	soporte para tubo de sujeción	2
28	tubo de sujeción.	2
29	puño o enpuñadura para tubo de sujeción	2
30	perno de tubo de sujeción	2
31	rondana para cerrado de camara de molienda	1
32	Tornillo o seguro para cerrado de camara de molienda	1

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM. ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:			ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
						TÍTULO:		
						plano de ensamblaje		
						N.º DE DIBUJO		A3
						ESCALA:1:20		HOJA 1 DE 1